

Tastenkürzel

Im Fenster Manuell Fahren: (F5) Tasten zum direkten Fahren		
Taste des Nummern Blocks	Auswirkung Fahren	
	Langsam	Schnell
%		Hier sind die Tasten Identisch, nur muss für den Eilgang die Taste aus der „Langsam“ Spalte sowie gleichzeitig Strg gedrückt werden.
*		
-	Z -	
+	Z +	
Enter		
,	C -	
0	C +	
1	X -, Y -	
2	Y -	
3	X +, Y -	
4	X -	
5		
6	X +	
7	X +, Y +	
8	Y +	
9	X -, Y +	

Im Fenster Manuell Fahren: (F5) Tasten für Nullpunkte / Steuerung	
Taste	Auswirkung
z	Werkstück z 0 Anfahren
Z	Werkstück z 0 Setzen
x	Werkstück x 0 Anfahren
X	Werkstück x 0 Setzen
y	Werkstück y 0 Anfahren
Y	Werkstück Y 0 Setzen
e / E	Fenster Schließen
s / S	Unterbricht fahrt
p & n	Nullpunkt XYZ Speichern
p & u	Nullpunkt XY Speichern
p & l	Nullpunkt X Speichern
p & p	Nullpunkt Y Speichern
p & k	Nullpunkt Z Speichern
p & t	Nullpunkt Achse 4 Speichern
p & a	Parkposition Speichern
p & Z	Z Tiefe Speichern
p & M	Max. Z-Tiefe Speichern
a & n	Nullpunkt XYZ Laden
a & u	Nullpunkt XY Laden
a & l	Nullpunkt X Laden
a & p	Nullpunkt Y Laden
a & k	Nullpunkt Z Laden
a & t	Nullpunkt Achse 4 Laden
a & a	Parkposition Laden
a & s	Taster - Nullpunkt Z
a & e	Taster - Z Tiefe
a & r	Taster - Max. Z Tiefe

Allgemeines WinPC NC:	
Key	Auswirkung
F1	Hilfe
F2	neue NC Datei laden
Umschalt + F2	Parameter Datei laden
F3	Start
Umschalt + F3	Start Ab
F4	Nullfahren XY
F5	Manuell Fahren öffnen
Umschalt + F5	Joystick Fahren
F6	
F7	Editor Öffnen
F8	Referenz Fahrt
F9	Parken
F10	
F11	
F12	

Dieses Dokument wurde von Manuel Kauf für www.x7r.de erstellt.