

LPT-PIN Zero 3	Funktion	Arduino	
	1 Relais 1 (Spindel)	04	
	2 Richtung x1/x2	A0	
	3 Takt X1/X2	A3	
	4 Richtung Y	A1	
	5 Takt Y	A4	
	6 Richtung Z	A2	
	7 Takt Z	A5	
	8 Richtung Achse 4		
	9 Takt Achse 4		
	10 Referenzschalter Z	13	oder 12
	11 Notaus	07	
	12 Referenzschalter Y	11	oder 10
	13 Referenzschalter X1/X2	08	oder 09
	14 Relais 2 (Kühlung/etc)	03	Ausgang 1 ??
	15 Referenzschalter 4. Achse oder Werkzeuglängensensor	06	
	16 Watchdog		
	17 Spindeldrehzahl PWM	05	
	18 Masse/GND	GND	
	19 Masse/GND	GND	
	20 Masse/GND	GND	
	21 Masse/GND		
	22 Masse/GND		
	23 Masse/GND		
	24 Masse/GND		
	25 Masse/GND		