



Catia V5 Drawing, als .dxf abgespeichert



Estlcam, als .din für WIN PC USB erstellt



Estlcam, Einstellungen

Grundeinstellungen CNC Programm Erzeugung USB CNC Steuerung Estlcam überse

Bevorzugte Sprache: Deutsch
 Alternativsprache: Englisch
 Sicherheitshöhe: 10,00mm
 Längeneinheit DXF Import: Millimeter
 Längeneinheit STL Import: Millimeter
 Längeneinheit in Estlcam: Millimeter
 Vorschubeinheit in Estlcam: Millimeter je Minute
 Fräsrichtung: Gegenlauf
 Nullpunkt der Z Achse: Auf Materialoberseite
 CNC Programm Start: Sicherheitshöhe, dann Nullpunkt
 CNC Programm Ende: Über Nullpunkt

Grundeinstellungen CNC Programm Erzeugung USB CNC

Voreinstellungen Texte Werte Befehle Formatierung

Benezan Beamicon
 Boenigk CNCGrAF
 BZT
 Carbide Motion
 Easel
 Eding CNC
 Estlcam
 GRBL
 HPGL / PLT
 ISEL Editasc
 LinuxCNC
 Mach 3 / Mach 4
 Marlin
 NC-Easy
 Planet CNC
 Standard
 UCCNC
WinPC-NC Economy / USB / Professional
 WinPC-NC Light / Starter
 XpertMill

Voreinstellungen Texte Werte Befehle Formatierung

| Name: | X: | Y: | Z: | I: | J: | F: | S: | N: |
|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Reihenfolge: | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Skalierung: | 1,00x | 1,00x | -1,00x | 1,00x | 1,00x | 1,00x | 1,00x | 1,00x |
| Ausgeben: | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Wiederholen: | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Plotterachse: | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | |
| Positionervorschub: | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | |
| Startwert: | <input type="text" value="1"/> | | | | | | | |
| Hoch: | <input type="text"/> | | | | | | | |
| Runter: | <input type="text"/> | | | | | | | |

Längeneinheit: Millimeter
 Vorschubeinheit: Millimeter je Minute
 Dateierendung: din
 Kreisbögen G02 / G03 verwenden...
 I / J als relative Koordinaten ausgeben...
 Z-Achse umdrehen...

Einstellungen öffnen Einstellungen speichern